CarOnSale

Jeep Compass Limited 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 24.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2018	125.332km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Compass Limited 4WD [DE - SUV5 2.0 MultiJet EU6, Limited 4WD, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 3C4NJDCYXJT336657	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.332km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Reifen sind porös

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kilometerstand anzeige blinkt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Active Drive (Allrad)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Funktions-Paket 1
- Fußmatten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW M-Jet KAT
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
- Multimedia-System UConnect Smartouch (Touchscreen 7")
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2636 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer beheizbar
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Traction-Control-System (Selec-Terrain)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Uni-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Paketkombination: Navigation & Sound
- Premium-Paket
- Sicht-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Park-Paket (Einparkhilfe)
- Raucher-Paket
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Sound-System Beats Audio mit 9 Lautsprecher

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FCA US LLC
e11*2007/46*4037
3C4NJDCYXJT336657
02132 KG
03632 KG
1-01179 KG
2-01080 KG




CarOnSale


Gesamte Umgeb. prüfen


Jeep


















Jeep


FCA
CERTIFICATO
DI CONFORMITA' CE





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)