CarOnSale

Mercedes-Benz GLA 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



04/2021	56.033km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLA 200 [DE - SUV5 GLA 200 EU6d, AMG Line, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2477871J275268	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 56.033km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 46.678km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Radstand 2729 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
- USB-Anschluss im Fond
- USB-Anschlüsse
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz-Komfort-Paket
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Frontschürze
- Heckschürze
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Struktur
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Fußmatten AMG
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Konnektivität-Paket
- Multifunktions-Telefonie
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Park-Paket
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Digitales Instrumenten-Display
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Infotainment-Paket High-End
- Scheinwerfer LED High Performance
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WIN247787 1J2752688

CarOnSale

CarOnSale





AUTO








Heben




Mercedes-Benz
Servicehistorie


Mercedes-Benz


W1N2477871J275268
MERCEDES-BENZ
GLA 200
FZAA150C
WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.F.AHRDYN.STABI.SYST.F.
ANH.BETR.F.TEMPO100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO A.
USGESTATTET




GC570469

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)