CarOnSale

Opel Astra Active Start/Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 31.10.2026



11/2016	142.619km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Active Start/Stop [DE - LimS5 1.4 Turbo EU6, Active Start/Stop, 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN W0LBF6EB5HG039611	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.619km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.399 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 99.587km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	280 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	650 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1000 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bordcomputer
- Ecoflex
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Licht-Paket
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Traktionskontrolle
- Leseleuchten im Fond
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre
- Check-Control-System
- Fensterheber elektrisch hinten
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bluetooth Audio-Streaming
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V SIDI Turbo
- OnStar SOS Service
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: YOU DRIVE ME CRAZY

Sonderausstattung

- Active-Paket Travel
- Feststellbremse elektrisch
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Frontkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Lenkrad heizbar
- CD-Laufwerk
- Komfort-Paket Active
- Assistenz-Paket
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sicht-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Sitzheizung vorn
- Ergonomiesitz vorn links
- Perleffekt-Lackierung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Rückfahrkamera
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Rückfahrkamera
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
W0LBF6EB5HG039611
1815 kg
3265 kg
1- 0000 kg
2- 0910 kg
Z 10A TAQL H7
92 kW

CarOnSale


CarOnSale




RES+
SET-







SPORT







11:18
200 km



















Marke:	Opel
Modell:	B-K (ASTRA-K 1.4)
Karosseriebez.:	Limousine
Erstzulassung:	2016-11-04
KM-Stand:	142.800
Hubraum:	1399
Treibstoff:	Benzin
KW:	92
PS:	125
Farbe:	Quarz Grau
Farbtyp:	Uni
Anzahl Vorbesitzer:	3
Sitzplätze:	5
Türanzahl	5
Vorherige Nutzung:	
Unfallschaden: HL, Tür HL	rep. Schaden, Nachlackierung Tür VR, Seitenwand HR +
Besondere Hinweise:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Lackschaden



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Lackschaden



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)