CarOnSale

Porsche Cayman Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 25.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2012	105.064km	265 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Porsche	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cayman Basis [DE - Cp2 2.9 EU5, (Facelift) 2009 - 2013]	KATEGORIE Coupé
FIN WP0ZZZ98ZCS751154	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.064km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.893 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 98.559km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 223g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Porsche Stability Management (PSM)
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Bremsanlage verstärkt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
- Koffer- und Motordeckelentriegelung elektrisch
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar
- Kopf-Airbag-System Porsche Side Impact Protection System (POSIP)
- Motor 2,9 Ltr. - 195 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag vorn
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

- Auspuffendrohr Sportausführung
- Komfort-Paket
- Sportsitze
- Sound-System BOSE
- Musicplayer-Schnittstelle (Universal-Schnittstelle für iPod / MP3 / ...)
- Tagfahrlicht LED
- Klimaautomatik
- Distanzscheiben 5 mm (Hinterachse)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen) mit Schaltfunktion
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Infotainment-Paket BOSE Surround-System
- Sitzheizung vorn
- Distanzscheiben 5 mm (Vorderachse)
- Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul (erweitert)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopfstützen vorn mit Porschewappen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























GERMANY
DR ING H.C.F PORSCHE AG
e13*2001/116*0141
WP0ZZZ98ZCS751154
1670 kg
10 %
1 - 785 kg
2 - 915 kg
987.701.102.09

CarOnSale


CarOnSale











Mobil 1



Service Aktionen
Landsdorfer Alice
KFZ-Reparaturen
66484 Althornbach



Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie
Zustandsbericht nach 2 Jahren
Zustandsbericht nach 4 Jahren
Zustandsbericht nach 6 Jahren
Zustandsbericht nach 8 Jahren
Zustandsbericht nach 10 Jahren
KFZ-Meisterwerkstatt
Bernd Kipp
Am Bahnhof 2a
66484 Althornbach



Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel
KFZ-Meisterwerkstatt
Bernd Kipp
Am Bahnhof 2a
66484 Althornbach



Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel
Landsdorfer Alice
KFZ-Reparaturen
66484 Althornbach


Wartungsnachweis
KFZ-Meisterwerkstatt
Bernd Kipp
Am Bahnhof 2a
66484 Althornbach



Wartungsnachweis
Landsdorfer Alice
KFZ-Reparaturen
66484 Althornbach



Porsche Assistance
911, Cayman, Boxster
Cayman, Cayman S
PCM
Cayman, Cayman S


PORSCHE
EG-Übereinstimmungsbescheinigung






Zulassungsbescheinigung Teil I
13.08.2012
WPOZZZ98ZCS751154
Porsche
987
Cayman
PORSCHE
Benzin
08.2015
13.08.2012
66930 PIRMASENS


Nächste HU
PKW 30
Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist bei Wiederinbetriebnahme des



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)