CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2023	131.932km	200 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d 4Matic [DE - Kb5 E 220 d EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2022 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1KZH0FB6PB143886	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.932km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.584km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 160g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Adaptives Bremslicht
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 147 kW CDI)
- Modellpflege mit Code
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontschürze
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckschürze
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED High Performance
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Avantgarde Interieur
- Infotainment-Paket High-End
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Night-Paket
- Park-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Konnektivität-Paket
- Memory-Paket
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket
- Smartphone integriert
- Vorrüstung car sharing
- Dachreling
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Rückfahrkamera
- Zusatzheizung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- PRE-SAFE-System
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1KZH0FB6PB143886
2670 kg
4870 kg
1- 1220 kg
2- 1450 kg
Made in Germany

CarOnSale









vice Booklet
Zeigen
Alle Jahre
ervice: In 301 Tagen / 151.584 km
Typ
Laufleistung
Service A
126.584 km
Service B
102.450 km
Service A
77.307 km
Service B
51.577 km
Service A
25.131 km


FIN
W1K2132051814388
Nächster Service
09.2027
151584 km
Servicebericht 5
Mercedes-Benz
Schloz Wöllenstein GmbH & Co. KG
Blankenburgstraße 116
Chemnitz
Datum
03.09.2026
Rep.-Auftr.-Nr.
671631
Laufleistung
126584 km
Durchgeführter Service
Service
Service A
Werkstattcode
G50M0
Restlaufzeit
145 Tage
Restlaufstrecke
866 km
Ölqualität/Viskosität
Beschreibung
Motor Öl
Ölqualität
229.52
Viskosität
Zusatzarbeiten
Service A durchführen
Zusatz zum Service B:
Ölwechsel im Automatik- und Verteilergetriebe durchführen bei Fzg. mit Getriebe 725.1
Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG


E-Klasse T-Modell
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0224361152
7546937
GS697838




05.2026
Rechnung


20.04.2021
WDZKZH0BSP8143886
Mercedes-Benz
E 220 d 4MATIC
Mercedes-Benz
245/45 R18 100Y XL
275/40 R18 103Y XL
GRAU
20.02.23
G5697838

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)