CarOnSale

Skoda Octavia Elegance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2013	219.554km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Elegance [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Elegance Green tec, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJJ7NE5E0095693	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 219.554km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 205.588km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2013	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ 1 mm	✗ 1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✗ 1 mm	✗ 1 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehler Kurvenlicht wird angezeigt

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;//Hutablage fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Brillenfach
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne hinten
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türen mit Warnleuchte
- Türscheiben, Seiten- und Heckscheibe getönt (3,15 mm)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage
- Abbiegelicht
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelkonsole
- Multifunktionsanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachreling
- Frontscheibe getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Maxi-DOT Display
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Bremsenergierückgewinnung
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: BEZOVA CAPUCCINO/CAPUCCINO BEIGE
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Laderaumboden variabel
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer
- Ablage-Paket Plus
- Halterung Multimedia-Geräte
- Leuchtweitenregelung
- Wendematte Gepäckraum
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Ausstattungs-Paket: Licht & Design 2
- Infotainment-Paket Amundsen
- Radioempfang digital (DAB)
- Metallic-Lackierung
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Kurvenlicht
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0243
TMBJJ7NE5E0095693
1917 kg
3517 kg
1- 1000 kg
2- 980 kg
CKFC
0.5

CarOnSale






ParkPilot
Fahrweg kontrollieren
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU



London
Berlin
Budapest
Roma
Madrid
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU







Service-Nachweis
AUTO ALTMANN




15.11.2013
TMBJJ7NE5E0095693
SKODA
OCTAVIA
SKODA (CZ)
NFM6PM62Q025STVL7
DIESEL


DEKRA
nächste HU
Nov 2018
DEKRA
nächste HU
Apr 2025
Außerbetrieb-
setzung:
12.10.2026
Landratsamt Schwandorf
92421 Schwandorf

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Wassereintritt



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



- Schweller links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)




- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)