CarOnSale

Skoda Superb Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	161.629km	200 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb Ambition [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d, Ambition, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJR7NP8N7037384	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.629km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 140.076km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audiosystem Bolero (MP3-fähig, SD-Karten-Schnittstelle)
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Notrufsystem
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- USB-Anschluss
- Wireless SmartLink
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsassistent
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)

Sonderausstattung

- Abfallbehälter
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Fahrassistenz-Paket: Traveller
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Netzprogramm im Kofferraum
- Steckdose 230V
- Frontscheibe heizbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Rückfahrkamera
- Abfallbehälter
- Business-Paket Amundsen
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Laderaumboden variabel
- Netzprogramm im Kofferraum
- Transport-Paket
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Ablage-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Phonebox
- Dachreling eloxiert
- Perleffekt-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Reifendruck-Kontrollsystem (Aktiv)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















P
0





TMBJR7NP8N7037384

CarOnSale


CarOnSale










0
AUTO


HI
REST
MENU
SYNC
AUTO
A/C
HI




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!














14.06.2022
8004
AW8003074
M1
AC
TMBJR7NP8N7037384
8
SKODA
3T
ACDTUAX01
NFD7FD7GC0044BISTC1B6A
SUPERB
SKODA (CZ)
FZ,Z PERS,BEF,B, 8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP,PUCI; M, N1 I
DIESEL
0002
36AP
01968
7,2/8,2-4100,8,ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZU
GKOMBINATION:4242KG*WW,AHKLT,EGTG*
02
01
0147/03600
236
04915--
1864--
1487--
001618--
0145
002242
002242
01140
01140
077
03075
065
02000
0750
005
235/45 R18 94W
235/45 R18 94W
SCHWARZ
e8*2007/46*0317*20
03.11.2021
K
GJ903641


DEKRA
Nächste HU
Mai 2027
Außerbetriebsetzung:
30.10.2026
BUHK0921
Landkreis
Sächsische Schwatz-Osterzgebirge
-Landratsamt-


GJ903641

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)