CarOnSale

# Mazda 6 Sports-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2016 | 109.589km | 175 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mazda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>6 Sports-Line [DE - Kb5 2.2 CD SKYACTIV-D 175 EU6, Sports-Line, (Facelift) 2015 - 2018] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>JMZGJ692871356630 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>109.589km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>175 PS (129 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt | HUBRAUM<br>2.191 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>101.304km | LETZTER SERVICE AM<br>09/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 09/2016 | FARBE<br>Silber | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>129g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.9l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 6 mm<br>Kerben | ⚠ 6 mm<br>Kerben |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 7 mm | ⚠ 7 mm<br>Kerben |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 85 µm | Beifahrertür | 95 µm |
| Kotflügel vorne links | 80 µm | Kotflügel vorne rechts | 90 µm |
| Türe hinten links | 85 µm | Türe hinten rechts | 80 µm |
| Seitenteil hinten links | 80 µm | Seitenteil hinten rechts | 85 µm |
| Motorhaube | 85 µm | Heckklappe | 75 µm |
| Dach | 80 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Beim Geräusch; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- LED-Lichtsignatur
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Log-in-System
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,2 Ltr. - 129 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display
- Navigationssystem
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sound-System BOSE
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Schnittstelle
- Multimediabuchse AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Original Fahrzeug Farbe: SONIC SILVER

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















mazda
(BN9RA)
MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2001/116*0448
-JMZGJ692871356630-
2110Kg
3710Kg
1-1110Kg
2-1100Kg

CarOnSale


KFZ - Kombitasche







PASSENGER AIRBAG
AUTO
DUAL




BOSE




MAZDA
MAZDA6







## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)