CarOnSale

Toyota Corolla 1.6 Sol / Compact

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2004	173.498km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corolla 1.6 Sol / Compact [DE - LimS3 1.6 EU4, Sol, (Facelift) 2006 - 2007]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN SB1JZ20E50E078458	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.498km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.088km	LETZTER SERVICE AM 02/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2004	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	195 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	375 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	205 µm ⚠	Heckklappe	135 µm ⚠
Dach	225 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	● ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige Optitron
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer H4
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR SILVER

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING EUROPE SA/NV
e11*98/14*0179
SB1JZ20E50E078458
1655 KG
2955 KG
1- 0920 KG
2- 0905 KG
MODEL ZZE121L-DGMNKW
199 FB15 -01A C50
A


CarOnSale


CarOnSale


SEL




CarOnSale



COROLLA
CarOnSale





emka
Letzter Ölwechsel
167175
25.06.25
mannol 5.W30
Ölfilter gewechselt
Getriebeöl
Hinterachsöl
Bremsflüssigkeit
Frostschutz
Nächster Ölwechsel
177175
25.06.26
www.emka-oil.de






TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA






TOYOTA COROLLA
TOYOTA MEM (B)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
GRAU
EURO 3 LND D4
ZU 1.6 20 L 4277 U ZU G BIS 1300*WW AHK LT EGTG/ABE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.04.2004***
04.2027
06.05.2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Spaltmaße ungenau): Farbunterschied



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz, Delle, Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)