CarOnSale

BMW 1ER REIHE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2010	176.707km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 1ER REIHE	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBAUK31000VM59752	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.707km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	330 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Starker weißer rauch beim Abgas ; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- EfficientDynamics-Paket
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW KAT
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Verglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Zentralverriegelung
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenausstattung: Interieurleisten Silber
- Kopf-Airbag-System hinten
- Modellpflege
- Reifenpannen-Anzeige
- Schaltpunktanzeige
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Stoßfänger Wagenfarbe

Sonderausstattung

- Advantage-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Raucher-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Kopfstützen hinten klappbar
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel heizbar
- Klimaanlage
- Fußmatten Velours
- Park-Distance-Control (PDC)
- Ablage-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAUK31000VH59752


CarOnSale










26.03.2010	0035	ARE00001 3	2	1	90/6000		204	
M1	AC		4239		1748			
WBAUK31000VM59752		8	1421		1340			
BMW				75				
1K2			143	1765		1765		
UK31			855	1020		-		
5A			855	1020		-		
			R1	3750		73		
1ER REIHE			1200	650	5	-		
BAYER MOT.WERKE-BMW			195/55 R16 87H					
FZ.Z PERS.BEF B. S SPL			195/55 R16 87H					
KOMBILIMOUSINE								
715/2007*692/2008A								
EURO5 A PUCE M, N1 I			SCHWARZ		9			
BENZIN			I3*2007/46*0273*00					
0001	35A0	1995	15.07.2009		K	GH126667		





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)