CarOnSale

Volkswagen Golf GTI Performance BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



06/2016	125.312km	LEISTUNG 230 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf GTI Performance BMT [DE - LimS5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, GTI Performance, 2013 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZGW334171	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.312km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 230 PS (169 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 124.628km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	800 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered Black
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V T FSI
- Nichtraucher-Paket
- Progressivlenkung
- Rücksitzlehne geteilt
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Differentialsperre (Vorderachse)
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze: Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung GTI
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: ORYXWEISS

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Seitenairbag hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Sonderlackierung Oryx-Weiß Perlmutt-Effekt
- Sprachsteuerungs-System
- Top-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Gepäcksicherungsnetz
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden (Reserveradmulde)
- Wendematte Gepäckraum
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Tagfahrlicht LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Antennen-Diversity
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0823
WVWZZZAUZGW334171
1880 kg
3535 kg
1 - 1050 kg
2 - 0880 kg
Typ AU

CarOnSale


CarOnSale













Service-Nachweis 10
JACOBS


Service-Nachweis 9
JACOBS


Fahrzeugdatenträger
WVWZZZAUZGW334171
5G1 9UY
Golf 2.0
169 kW SI
CHHA
LR4I
Der Volkswagen Service




an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt
(7) Ergebnis: Ohne Mängel
HU-Plakette zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 09/2027
(10) Sonstige Angaben:
Hinweise:
Messwerte Betriebsbremse
Achse
Links
Rechts
Messwerte Feststellbremse


VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0823
WVWZZZAUZGW334171
1880 kg
3535 kg
1 - 1050 kg
2 - 0880 kg
Typ AU
CHHA 1400
2084844

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)