CarOnSale

Dacia Dokker Essential

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.09.2026



10/2020	227.579km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Dokker Essential [DE - Ka4 1.5 BLUE dCi 95 EU6d-T, Essential, (Facelift) 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN UU1F6720365913456	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 227.579km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Ablagefach im Dachhimmel
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturset
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Erhöhte Nutzlast
- Getriebe 6-Gang
- Heizung mit Umluftschaltung
- Modellpflege
- Radstand 2810 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW BLUE dCi Diesel FAP KAT
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schutzzierleisten seitlich
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verzurrösen Laderaum
- Antischlupfregelung (ASR)

Sonderausstattung

- Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale

CarOnSale


DACIA


Außerbetriebsetzung
10. Sep. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)