CarOnSale

Seat Ibiza Copa

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 02*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



03/2012	173.717km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza Copa [DE - LimS3 1.4 16V EU5, Copa, 2011 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZ6JZCR093314	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.717km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.000km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Sporadisch unrunder Lauf und zündaussetzer wenn Motor warm ; Zündaussetzer; Unrunder Lauf;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel konvex, links
- Comfort-Drive-Paket (2)
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Raucher-Paket
- Scheibenbremse hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Klimaautomatik
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Getriebe 5-Gang
- 6 Lautsprecher
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Dachantenne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 3-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Original Fahrzeug Farbe: BLANCO NEVADA/NEVADA WHITE
- Reifen-Reparaturset
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Außentemperaturanzeige
- Doppelscheinwerfer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radiovorbereitung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitz geteilt
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert

Sonderausstattung

- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Winter-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos































VSSZZZ6JZCR093314

CarOnSale

IBIZA
CarOnSale



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Farbunterschied



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Farbunterschied



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Verformung, Delle)



- Motorhaube (Verformung, Delle)



- Motorhaube (Verformung, Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Farbunterschied



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)