CarOnSale

Mercedes-Benz A 250

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2020	106.248km	224 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 250	KATEGORIE Limousine
FIN W1K1771461J243634	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.248km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 224 PS (165 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 15.475km	LETZTER SERVICE AM 07/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2020	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 4-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 165 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Licht- und Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitz-Komfort-Paket
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Linienschliff
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Panorama-Schiebedach
- Scheinwerfer LED High Performance
- Spiegel-Paket
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Vorrüstung Digitales Radio
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fußmatten AMG
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Navigation Premium-Paket
- Park-Paket
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Vorrüstung car sharing
- Smartphone integriert
- Sitzheizung vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Metallic-Lackierung
- Night-Paket
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sound-System
- Konnektivität-Paket
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Media-Display
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1K1771461J243634
1995 kg
3630 kg
1- 1080 kg
2- 965 kg
Made in Germany

CarOnSale



HIGH
Wohin?

Hinten















Mercedes-Benz


A.M.T. Autohaus Mittleres Taubertal GmbH
Igersheimer Straße 80
Bad Mergentheim

Datum 26.07.2021
Laufleistung 15475 km
Service Service A

06.08.2020	2222	A1600010 R	2	1	165/5500
M1		AA	4562		1796
WIK1771461J243634		6	1454		1465
MERCEDES-BENZ				80	
F2A			155	1995	1995
X046T2			1080	965	
G2AAOS2A			1680	965	
			79	3750	68
A 250			1600	730	5
MERCEDES-BENZ			225/45 R18 91W		
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			225/45 R18 91W		
LIMOUSINE			-		
715/2007*2018/1832AP			-		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1829*10		
BENZIN			15.01.2020	K	PT814241
0001		36AP	1991		

7.2/8.2++40 B.ANH.BETR.*O.1,1600 BIS 88 STEIG.*FZ IST BEI W ERFORDERLICH MONTIERT,ANH U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.A NH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.E.9.AUSN.VO.E.STVO A USGESTATTET


Nächste HU
Monat März
Jahr 2022
FSP

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)