CarOnSale

Mercedes-Benz AMG GLE 53 4Matic+

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



03/2021	52.422km	LEISTUNG 435 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AMG GLE 53 4Matic+ [DE - SUC5 AMG GLE 53 EU6d, 4Matic+, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N1673611A514774	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 52.422km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 435 PS (320 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 17.890km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 244g/km (WLTP) 219g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.4l/100km (WLTP) 9.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AMG Track Pace (APP)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Ausstattungs-Paket: Energizing
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Chrom-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Diebstahl-Warnanlage
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten (AMG) beleuchtet
- Elektromotor 16 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten AMG
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 336 kW (Motor 3,0 Ltr. - 320 kW)
- Multibeam LED
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Radstand 2935 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Standard Interieur
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz (Chrom)
- USB-Anschlüsse
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Air-Balance-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Innenhimmel Stoff
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket Plus
- Multifunktions-Telefonie
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Sicherheitsgurte rot
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Memory-Paket
- Night-Paket (AMG)
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Kamerasystem 360 Grad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















8.5°C
10:19
0
2419.4
52422





MERCEDES-BENZ AG
W1N1673611A51477
3050 kg
6650 kg
1450 kg
1650 kg

CarOnSale


CarOnSale





Straße nicht erfasst
10:23
Wohin?

STOP


Track Race
Drag Race
Telemetrie
Optionen
Keine Strecken in der Umgebung vorhanden.
Alle Strecken













Vorne

Hinten



AMG
YOUR ACCESS TO THE
AMG PRIVATE LOUNGE

Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
GF685222



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)