CarOnSale

Audi A4 Allroad quattro

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2018	165.767km	252 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Allroad quattro [DE - Kb5 2.0 TFSI EU6, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF48JA069734	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.767km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 252 PS (185 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.673km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2018	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	195 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 185 kW 16V TFSI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Original Fahrzeug Farbe: GOTLANDGRUEN

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn und hinten
- Standheizung
- Licht-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Allradkupplung
- Assistenz-Paket Tour
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sound-System Bang & Olufsen
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Assistenz-Paket Parken
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audi Smartphone Interface
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fußgänger-Schutzsystem
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sportsitze vorn
- Wagenheber
- Assistenz-Paket Stadt
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Licht- und Regensensor
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Tagfahrlicht LED
- Akustikglas Türscheiben vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZF48JA069734

CarOnSale

CarOnSale






Amsterdam
Hannover
Berlin
Bruxelles
Düsseldorf
Dresden
Wrocław
Praha
Luxembourg
Paris
Stuttgart
München

hinten
Fahrweg kontrollieren!









HEIZGERÄT HEATER
Heater Type
Fuel
Heat Flow
5,0 KW
Working Pressure
Factory label duplicate valid only with the original

Ölwechsel
Ölsorte: 0W-20 VAG
Füllmenge: 5,2 L
Datum: 25.03.2026
KM-Stand: 157 678
Nächster Service
PP







Vorwort
16. Jan. 2018
Audi AG


Service & Kontrolle
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
13100 km / 288 Tagen
Nächste Inspektion in
12300 km / 104 Tagen
Ölwechselintervall zurücksetzen
14:30




12.01.2018
M1
WAUZZZF48JA069734
Audi
B8
A4 allroad quattro
AUDI
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*2016/646ED
Hybr.Bauzln/B
225/55 R17 97Y
01.08.2017
12.01.2018*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)