CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan 4Motion Highline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2016	217.748km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan 4Motion Highline [DE - Bs5 2.0 TDI 4Motion EU6, Multivan Highline, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZGH079512	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 217.748km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 146.679km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	185 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	185 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	155 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außenspiegelfuß schwarz hochglänzend
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Doppeltonfanfare
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrwerk 17"
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Structural X (Dekorband Black Glossy)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Türablagekasten vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Zuziehhilfe für Heckklappe

- Automatische Fahrlichtschaltung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrwerk tiefergelegt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Tagfahrlicht LED
- Heckleuchten LED, rot
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Regensensor
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Multifunktionstisch
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Lautsprecher (8)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Rückfahrkamera
- 2. Batterie
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Dämmglas-Paket
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Frontscheibe Dämmglas
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- WLAN-Hotspot
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort und WLAN-Hotspot
- Schubladen unter Dreiersitzbank
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sprachverstärkung elektronisch
- Volkswagen Media Control
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ7HZGH079512
3080 kg
5300 kg
1630 kg
1515 kg
Typ 7HC



CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!
















Bremswirkprüfung
Geringe Mängel
Zugeteilt
06.2027
Bestanden





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)