CarOnSale

Audi A4 Allroad quattro

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



12/2023	118.546km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Allroad quattro [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6d, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF47PA055901	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.546km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.145km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: 2x Reifen einseitig abgefahren,

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Audi music interface
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Funkschlüssel
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Karosserie: 4-türig
- Licht- und Regensensor
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Standard-Fahrwerk
- Uni-Lackierung
- Wendeladeboden (Ladeboden)


Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa
- Standheizung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sitzheizung vorn
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rückfahrkamera
- Sound-System Bang & Olufsen
- Stoßfänger Ausführung: allroad (Kontrast-Lackierung)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Scheinwerfer LED
- Sportsitze vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AUDI AG
WAUZZZF47PA055901


CarOnSale







Fahrweg kontrollieren!
Hinten


HEIZGERÄT HEATER

















8350 08-1-0353 181 42
WAUZZZ F4 7 PA055901
8WJ 0UY
Vorwort


Audi
Service-Nachweis
Komplettnachweis



Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
23600 km / 07.2028
Nächste Inspektion in
31500 km / 07.2027
Zurücksetzen












AUDI




14.12.2023 0588 BWK002578
M1 AC
WAUZZZF47PA055901 1
Audi
B8
H2DTPAQ1
QD7AD7CJ003RT141E18S54BIB
EN1BD1
A4 allroad quattro
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6:WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybz Diesel/E
0010 36AP 1968
7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*0.1:2000 bis 8% Steig.*te
chn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4050kg*ww.AHK lt.EG
TG***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)