
CarOnSale

Opel Crossland Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2019	127.808km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Edition [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d-T, Edition S/S, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7D9EB6K4310544	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.808km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.986km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (WLTP) 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (WLTP) 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: 1 Felge verschürft

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Ölfilm/verschlammt;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Kupplungspedal schwergängig ;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Dach Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System
- Start/Stop-Anlage
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Karosserie: 5-türig
- Radstand 2604 mm
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- USB-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Frontantrieb
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Reserverad als Notrad
- Armlehne vorn links
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
WOV7D9EB6K4310544
1790 kg
2630 kg
1-0935 kg
2-0860 kg

CarOnSale









Servicebestätigung


CROSSLAND


14.05.2019 1844 ADS00096
MI AP
W0VYD9EB6K4310544 9
OPEL
P7 MONOCAB C
EA023CB12
BA1VAAPH825
CROSSLAND X
OPEL AUTOMOBILE
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2017/1347AO
EURO6;WLTP;AO;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36AO 01199
7.2/6.2:160 B.ANH.BETR.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*D
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 14.05.2019*
02 01 0096/05500 201
04212 1765
1605 001248
00050
0143 001790 1790
00935 00860
00935 00860
076 03750 068
00840 0600 5
195/60 R16 89H
195/60 R16 89H
SCHWARZ 9
a8*2007/46*1194*07
25.01.2019 FK116952


DEKRA
TL931872

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)




- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Nicht vorhanden)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com