CarOnSale

BMW 120 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2006	240.023km	163 PS	Diesel	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 120 d [DE - LimS5 120 d EU4, DPF, 2006 - 2007]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAUG51050PV39193	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 240.023km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 146.687km	LETZTER SERVICE AM 07/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2006	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	205 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V Diesel
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II


Sonderausstattung

- Advantage-Paket
- Audio-Navigationssystem Business
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC)
- Raucher-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Fußmatten Velours
- Klimaanlage
- Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Audio-Navigationssystem
- Automatische Fahrlichtschaltung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















WBAUG51050PV39193

CarOnSale


CarOnSale


OFF







BAYERN 3



Krah & Enders


06.22
BMW Service


OTTO
BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)


02.10.06 0005 ACP000048 2 01 120 /4000 220
M1 AC 4227 1751
WBAUG51050PV39193 4 1430 1415
BMW - 75 -
187 152 1640 1840
UG51 895 1025 -
11 895 1025 -
- 76 3000 73
1er Reihe 1200 705 5
BAYER.MOT.WERKE-BMW 195/55 R16 87V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 195/55 R16 87V
Kombilimousine
70/220*2003/76B SCHWARZ 9/-
EURO 4 01*2001/116*0287*09
Diesel 25.01.06 K WS672228
0002 N 0462 1995
5.1: ww. 4MF.1/F.2: 1915 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 113
5 b.Anhängebetrieb*ww.AHK lt.EGTG*Zul. Ges-Gew.d.Zugos
max. 3115*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul. *


TÜV
Nächste HU fällig
AUG 22
TÜV Baden-Württemberg
LANDRATSAMT



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Anderer Schaden): Beklebt



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Blind)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Ohne Funktion)