CarOnSale

Fiat Fiorino SX Kasten

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



02/2021	260.609km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiorino SX Kasten [DE - Ka4 1.3 Multijet EU6d-T, SX S&S, (Facelift) 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN ZFA22500006S99087	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 260.609km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2021	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ 1 mm	✗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: 1 x Reifen drucklos

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Andere: Laut Einlieferer: Dieselpartikelfilter defekt.Keine Leistung vorhanden, Qualm aus Partikelfilter. ; Beim Geräusch: Pfeifen; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Schlüssel beschädigt.

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne vorn
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Eco-Jet-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: herausnehmbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Ladeflächenauskleidung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW 16V M-Jet KAT
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
- Radstand 2513 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür rechts
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Strike 230
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfängergrill, Rahmen lackiert
- Tankdeckel abschließbar
- Verglasung grün getönt
- Verriegelung Hecktür (innen)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Außentemperaturanzeige
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand halbhoch mit Trenngitter
- Lenkrad mit Multifunktion und Schalt-/Wählhebel Leder
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Verglasung 2.Reihe
- Zuheizer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Leder
- Batterie verstärkt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























ZFA22500006S99087


CarOnSale


CarOnSale






FCA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
ZFA22500006599087




23.02.2021 1727 AIU00151 8
N1 BB
ZFA22500006S99087 3
FIAT
225
BXL1A
060
FIAT FIORINO
FCA ITALY (I)
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832CH
EURO6;WLTP;CH;PI/CI; N1 II
Diesel
0002 36CH 1248
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.02.2021*
2 1½ 70/3750 167
3957- 1716-
1721- --1311
60
138 1820 1820
950 960 -
950 960 -
73 2813 70
1000 400 2
185/65R15 92T B C1
185/65R15 92T B C1
s3*2007/46*0011*28
25.11.2019 K FU788311


DEKRA
Feb 2021
10.09.2026
Kreis Lippe
Der Landrat
FG Straßenverkehr
Im Auftrag


FU788311

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)