CarOnSale

Land Rover Range Rover Evoque

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2015	164.057km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Evoque	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALVA2DC1FH066210	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 164.057km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 137.352km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel lackiert
- Dach Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Felgenschlösser
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Karosserie: 5-türig
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill schwarz
- Laderaumabdeckung
- Lufteinlassblende schwarz
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
- Radstand 2660 mm
- Rücksitzbank (3 Sitzplätze)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Gloss Black Finish
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Teppich-Fußmatten
- Terrain-Response-System
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachspoilerlippe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (12-fach)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 10 Lautsprecher, Subwoofer)
- Bordcomputer
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Park-Distance-Control hinten
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Reserverad als Notrad
- Sitzheizung vorn
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Panoramadach (Glas) mit Sonnenschutz elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale





AUTO
A/C


Einparkhilfe: Alarm
Vorsicht beim Einparken
Anzeige aus


12:18
TÜRKIYE
ROMANIA
MAGYARORSZAG
ITALIA
FRANCE
Autom. Zoom




MERIDIAN












Electronic Vehicle Health Check (eVHC)
Auto Böhm GmbH & Co. KG
Werner Von Siemens Straße 104
Erbach
Darmstadt
64711
Germany
SR168825
RANGE ROVER
31/07/2023
122100
km
Service Completed
208000 km
7 Yb months service
Other Related Items
Renewal of Oil and Oil Filter
Renewal of Pollen Filter
Renewal of Engine Air Filter
Renewal of Fuel Filter




09.06.2015
1590
AAN000177
M1G
AC
SALVA2DC1FH086210
5
Land Rover
LV
S5FF2F
B5T3
Range Rover Evoque
Jaguar Land Rover (GB)
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*630/2012J
EURO5,J,PVCI, M, N1 I
Diesel
0002
35J0
2179
WWAHK LT EGTG*
2
2
110/4000
185
4355-4455
1900-1900
1605-1720
1825-1825
150
149
2350
2350
1300
1145
1300
1145
74
3000
72
1800
750
5
225/65R17 106V
225/65R17 106V
Blau
5
e11*2007/46*0223*11
02.12.2014
K
EM184549



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Undicht)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)