CarOnSale

Mercedes-Benz S 63 AMG 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



12/2015	114.542km	LEISTUNG 585 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S 63 AMG 4Matic [DE - Ca2 S 63 AMG EU6, 4Matic, 2015 - 2018]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDD2174781A016007	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.542km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 585 PS (430 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 5.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.172km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 244g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	215 µm ⚠
Kotflügel vorne links	195 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	245 µm ⚠
Motorhaube	215 µm ⚠	Heckklappe	225 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Fernschließung Heckdeckel
- Feststellbremse elektrisch
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Karosserie: 2-türig
- Kraftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerter Inhalt, Volumen 2)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Memory-Paket
- Motor 5,5 Ltr. - 430 kW V8 KAT
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTWEISS
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servoschliessung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel
- Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
- Lenkrad (AMG Performance, Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzheizung Plus vorn
- Sportsitze vorn
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Autonomer Bremseingriff
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Air-Balance-Paket
- Armaturentafel Oberteil Leder Nappa
- Bremssättel Rot lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Exklusiv-Paket
- Exterieur-Paket Carbon (AMG)
- Feuerlöscher
- Fußmatten AMG Exklusiv
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel designo Dinamica
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Lackierung: designo
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad heizbar
- Night-Paket (AMG)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Surround-System Burmester High-End
- Vorrüstung für Batterieladegerät
- Wärme-Komfort-Paket vorn
- Aircap
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Sitzbezug / Polsterung: designo-Leder Exklusiv Nappa
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung Plus vorn
- DVD-Wechsler
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Intelligent Light System LED mit Swarovski Kristallen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















22.5°c
1.0
km
114542
40°c
65°c





DAIMLER AG
e1*2001/116*0335
WDD2174781A016007
2635 kg
---- kg
1- 1355 kg
2- 1350 kg
Mercedes-Benz
799
TYP: 221
PZ: 2
ID: 1,0 %
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale






AMG




Gesamtes Umfeld beachten!
180°-Ansicht

12:05
TMC
1000km

CarOnSale

AMG
S 63
CarOnSale
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Kratzer



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)