
CarOnSale

BMW 320 d

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



12/2008	290.700km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 d [AT - Lim4 320 d DPF, (Facelift) 2008 - 2010]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAPN31030VH05068	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 290.700km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 272.456km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	290 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Motorkontrolleuchte leuchtet auf ; Unrunder Lauf;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Gänge nur schwer einlegbar;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag-Kontrollleuchte leuchtet

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifenpannen-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Vertex
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Aktive Kopfstützen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU METALLIC
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Skisack
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Nebelscheinwerfer
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Made in Germany
320D
N47D20C
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAPN31030VH05068
1950 kg
3625 kg
925 kg
1080 kg
1.00
SPACEGRAU METALLIC
SCHWARZ




25.5°
24.0°
MAX
AUTO
REST



ALPIN


Wartungsnachweise



Wartungsnachweise










VB8PN3103DVH05068
04.12.2008
19.08.2009
e1*2001/116*0308*10
M1/Personenkraftwagen
BMW
3ER Reihe
390L/PN31/SC
0

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)