
CarOnSale

Fiat Qubo Easy

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2012	78.136km	77 PS	Erdgas/CNG	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qubo Easy [DE - Van5 1.4 8V Natural Power EU5, Easy, 2012 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN ZFA22500000291465	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 78.136km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 77 PS (57 kW)
KRAFTSTOFF Erdgas/CNG	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 43.432km	LETZTER SERVICE AM 11/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2012	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	550 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	215 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	370 µm ⚠
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster hinten
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe verglast
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten (2.Sitzreihe)
- Ladeflächenauskleidung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,4 Ltr. - 57 kW KAT Bi-Fuel, Benzin / CNG (bei CNG-Betrieb 51 kW)
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2513 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar / herausnehmbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür links mit Fenster
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung
- Sound-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Armlehne vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Leder
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: ROSSO SPEED/CORSA

Sonderausstattung

- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WELCOME



CAR ON SALE

CAR ON SALE




WARTUNGSNACHWEISE
NÜBEL




27.04.2012
4136
AOC00012 5
M1
AF
ZFA22500000291465
FIAT
225
AXC1A
QUBO
FIAT (I)
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*992/2008F
EURO5 F PKCI M N1
Benzin/komp Erdgas
0007
35F0
1368
T:149 U. P.2:51 B. ERDGASBETRIEB
185/65R15 88T
185/65R15 88T
Ro
e2*2001/116*0271*13
10.05.2011



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motorhaube durch die Verformung lässt sich nicht zuschließen



- Motorhaube (Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)