CarOnSale

Mercedes-Benz A 200 BlueEfficiency

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2016	79.184km	156 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200 BlueEfficiency [DE - LimS5 A 200 EU6, Urban, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1760431J474907	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 79.184km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 53.142km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Modellpflege
- Reiserechner
- Sitz-Komfort-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parameterlenkung
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe Verbundglas
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- CD-Laufwerk
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Infotainment-System: Remote Online
- Licht- und Sicht-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Fußmatten Velours
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Navigationsbereit


DAIMLER AG
WDD1760431A74907
1535 kg
985 kg
950 kg

CarOnSale









13.04.2016
WDD1760431J474907
MERCEDES-BENZ
245.G
124HQ2
H2AAA502
A 200
DAIMLER (D)
FZ.Z.PERS.BEF.R. 8 SPI.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
7.2/8.2;990 B.ANH.BETR.*O.1;1500 BIS 8% STEIG.*WW.AHK
LT.EGTG*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SP
EZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.
5.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.Z.STVD AUSGESTATTET*DATUM ZUR EM
ISSIONSKLASSE: 13.04.2016*
22.06.2015
EP429788




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)