Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Sharan Comfortline


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZ7NZKV012223
Kilometerstand: 119.566 km
Erstzulassung: 26.03.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe































N 15:16
Verbrauch
7.8
17.0
118454


Öl-Service
Inspektion


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!





























































KINERGY 4S²




N 15:18
Öl-Serv.+Insp. in
2100 km
oder
15 Tagen.
14.5 °C
119566


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!



Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Sharan Comfortline

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZ7NZKV012223
Kilometerstand: 119.566 km
Erstzulassung: 26.03.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Einstieg HL eingedellt smart



Inspektion - Wartung



Motorhaube - auslegen & polieren



Motorhaube - auslegen & polieren



Innenraum verschmutzt reinigen



Innenraum verschmutzt reinigen



Innenraum verschmutzt reinigen



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Heckklappe - Delle entfernen



Tür hinten rechts - Lackieren



Tür vorne rechts - Lackieren



Kotflügel vorne rechts - nass schleifen / polieren



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Tür hinten links - Lackieren



Tür hinten links - Lackieren



Tür hinten links - Lackieren




Tür vorne links - SmartRepair



Unterbodenverkleidung Befestigung beschädigt inst.



Kotflügel vorne rechts - Delle entfernen



Kotflügel vorne rechts - Delle entfernen

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Umsatzsteuer	§25a	Steuernummer
nein	ja	

Fahrzeugdaten

Hersteller: Volkswagen		Typ: Sharan Comfortline			Modell: 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Co..			
VIN: WVWZZZ7NZKV012223		Aufbau: Van			Anzahl Türen: 5	Antriebsart: Frontantrieb	KBA-Schlüssel: 0603/ATO	
Kennzeichen:	Erstzulassung: 26.03.2019	Halter lt. Zulbesch. II: k. A.	Halter lt. Kunde: 2	Leistung (kW): 110 kW	Anzahl Zylinder: 4	Hubraum (ccm): 1395	HU: 08/27	
Gesamtfahrl. lt. Halter: 105.000 km	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 118.454 km	max. km-Stand bei Übergabe: 120.454 km			Raucherfahrzeug: nein	letzter KD am: 11/25	Letzter KD (km): 91.600 km	
Farbe: Uranograu		Lackierung: Uni normal			Reimport: nein	nächster KD am: 10.11.2026	nächster KD (km): 3.200 km	
Scheckheft: Servicehistory Digital	Scheckheft Bemerkung:							
Polster: Sitzbezüge in Stoff, Dessin ´Str..	Polsterfarbe: Titanschwarz	Getriebe: Getriebe 6-Gang						
Ehemalige Nutzung: keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden: ja							

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d-TEMP	150 (NEFZ)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung

Serienausstattung:

2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)	Abfallbehälter	Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe	Ablagefächer in Dachkonsole	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel konvex, rechts
Außenspiegel lackiert	Außentemperaturanzeige	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
Auto-Hold-Funktion	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Chrom-Paket (1)	Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachreling	Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisieru..
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch	Fußmatten Textil
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung	Getriebe 6-Gang
Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und..	Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 4-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED	Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. bet..
Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne..	Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..
Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verst..	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Leseleuchten vorn und hinten	Leuchtweitenregelung
LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn	Mobile Online Dienste VW Connect
Modellpflege	Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
Multifunktionsanzeige Plus	Nebelschlussleuchte	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkbremse elektrisch	Reifenkontroll-Anzeige	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Schiebetüren links und rechts manuell betätigt	Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr..	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitze vorn höhenverstellbar
Sitze: Sport-Komfortsitze vorn	Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar	Sitzlehne vorn rechts umklappbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Stoßfänger lackiert	Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe
Umfeldleuchte in Heckklappe	Verbandkasten und Warndreieck	Wärmeschutzverglasung grün getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Audiosystem Composition Media (Touchscree..	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondb..	Navigationsmodul Discover Media (für Audios..
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..	Raucher-Paket	Service-Paket: Fahrzeug Garantieverlängerun..
Sitz-Paket 7-Sitzer	Sonderlackierung Urano-Grau uni	Spiegel-Paket
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	Winter-Paket	

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 24.10.2026
- Gültig bis 120454 km

Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen.

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca.: Stoßfänger vorne erneuert, Stoßfänger hinten nachlackiert, Seitenwand hinten rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, Kotflü (0,00 €)

Unfallfreiheit


Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand



Einstieg HL eingedellt smart
Heckklappe - Delle entfernen
Kotflügel vorne rechts - nass schleifen / polieren
Motorhaube - auslegen & polieren
Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren (1)
Stoßfänger vorne - SmartRepair
Tür hinten links - Lackieren (2)
Tür hinten rechts - Lackieren
Tür vorne links - SmartRepair
Tür vorne rechts - Lackieren
Unterbodenverkleidung Befestigung beschädigt inst.
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, es konnte nur oberflächlich auf Schäden geprüft werden, eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden.
zu (1): Schadenerweiterung nach Demontage möglich; zu (2): Dellen mit Lackbeschädigung;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	nachlackiert	nachlackiert	nachlackiert	nachlackiert

Technischer Zustand

Fremdgeruch im Fahrzeuginnenraum Ozonbehandlung
Innenraum verschmutzt reinigen (Schadenerweiterung möglich)
Inspektion - Wartung
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne angehoben werden aber nicht Rad frei, Rad frei Hebebühne defekt, Achsteile konnten nur bedingt geprüft werden.

Reifen u. Felgen

Reifenart (montiert)			Felgenbeschreibung	
Ganzjahresreifen			k. A.	
Reifen vorne	VL		VR	
205/60 R16 96V	6,00 mm (Hankook)		6,00 mm (Hankook)	
Reifen hinten	HL		HR	
205/60 R16 96H	5,00 mm (Continental)		5,00 mm (Continental)	
Zweiter Reifensatz			Felgenbeschreibung	
k. A.			k. A.	
Reifen vorne	VL		VR	
k. A.	k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)	
Reifen hinten	HL		HR	
k. A.	k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)	
Bemerkung			Ausstattung ER	
			kein Ersatzrad	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Wertminderung geschätzt ca.: Stoßfänger vorne erneuert, Stoßfänger hinten nachlackiert, Seitenwand hinten rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, Kotflü (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
105.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Sharan Comfortline

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZ7NZKV012223
Kilometerstand: 119.566 km
Erstzulassung: 26.03.2019
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Einstieg HL eingedellt smart



Inspektion - Wartung



Motorhaube - auslegen & polieren



Motorhaube - auslegen & polieren



Innenraum verschmutzt reinigen



Innenraum verschmutzt reinigen



Innenraum verschmutzt reinigen



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



Heckklappe - Delle entfernen



Tür hinten rechts - Lackieren



Tür vorne rechts - Lackieren



Kotflügel vorne rechts - nass schleifen / polieren



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Tür hinten links - Lackieren



Tür hinten links - Lackieren




Tür hinten links - Lackieren




Tür vorne links - SmartRepair



Unterbodenverkleidung Befestigung beschädigt inst.



Kotflügel vorne rechts - Delle entfernen



Kotflügel vorne rechts - Delle entfernen