CarOnSale

# Citroen C3 Origins

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2020 | 90.314km | 83 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 4 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Citroen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>C3 Origins [DE - LimS5 1.2 PureTech 82/83 EU6d, Origins Stop&Start, 2019 - 2020] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VF7SXHMRVLT509263 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>90.314km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>83 PS (61 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.199 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>79.222km | LETZTER SERVICE AM<br>02/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 02/2020 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>4 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>97g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 4 mm | 4 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**vehicle.tire-type-label.without-tires**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| – | – |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| – | – |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 300 µm ⚠ | Beifahrertür | 300 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 230 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 210 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 140 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 160 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem (Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Connecting-Box) mit 4 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Connecting-Box
- Dach andersfarbig
- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kotflügelverbreiterung
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi / PureTech
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Eco-LED
- Schwellerverbreiterung
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump)
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonderlackierung Polar-Weiß
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung
- Audiobedienung am Lenkrad
- 4 Lautsprecher
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Rückfahrkamera
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


























AUTOMOBILES CITROEN
VF7SXHMRVLT509263
1555 KG
2005 KG
900 KG
790 KG
SXHMRV/AAJS


CarOnSale


CarOnSale












SERVICE-/GARANTIEHEFT


WARTUNGSNACHWEIS
Normale Bedingungen
Erschwerte Einsatzbedingungen
HYUNDAI


WARTUNGSNACHWEIS
Normale Bedingungen
Erschwerte Einsatzbedingungen


C3


27.02.2020
AZA00201
M1
VF7SXHMRVLT509263
CITROEN
C3
CITROEN (F)
Fzz.Pers.bef.b. 8 Sol.
Schräghecklimousine
715/2007*2017/1832AM
EURO6;WLTP;AM;P/CI; M, N1 I
Benzin
1199
Schwarz
e2*2007/46*0003*61
03.12.2019
FW776481


Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
Kraftfahrzeugzulassung



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)




- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)