CarOnSale

Kia Ceed Spirit

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	136.779km	135 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ceed Spirit [DE - Kb5 1.6 GDI EU5, Spirit, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN U5YHN813GEL095230	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.779km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 136.375km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegelgehäuse Klavierlack
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Klavierlack
- Laderaumschienen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Colour-Design
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Original Fahrzeug Farbe: PLANET BLUE

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rückfahrkamera
- Pilot-Paket
- Abbiegelicht (Adaptives Kurvenlicht)
- Xenon-Scheinwerfer
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e4*2007/46*0496
- U5YHN813GEL095230 -
1850 kg
3150 kg
1 - 960 kg
2 -1050 kg




CarOnSale


RADIO
MEDIA


KIA








Mit Abstempelung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.
Inspektion
Inspektion
Werkstatt-Stempel
Unterschrift


Mit Abstempelung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.
Levy Motor Company GmbH & Co. KG
MOTOR COMPANY
KIA






22.05.2014
1260
ADAD0025 9
M1
IAC
U5YHN81SGEL595230
KIA
JD
G5P31
D61DZ1
CEED
KIA MOTORS (SK)
Fz.z.Pors.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
EURO5CJPUCL M; N1
Benzin
0001
3530
1591
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.05.2014*


Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II
X Außerbetriebsetzung
19.10.2026
Landkreis Wittenberg
Kfz-Zulassungsbehörde




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Anderer Schaden): Hagelschaden



- Dach (Anderer Schaden): Hagelschaden



- Dach (Anderer Schaden): Hagelschaden



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)