CarOnSale

Peugeot 207 Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2009	73.617km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 207 Sport [DE - Cp/Ca2 1.6 16V VTi 120 EU4, Sport, 2007 - 2009]	KATEGORIE Coupé
FIN VF3WB5FWC9E033612	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.617km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 34.645km	LETZTER SERVICE AM 08/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffblende (Chrom)
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Niveau Sport
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenspiegel abblendbar
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: FARBE SCHWARZ OBSIDIEN/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK

Sonderausstattung

- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Einparkhilfe akustisch
- Metallic-Lackierung
- Windschott (Netz)
- Winter-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VF3WB5FWC9E033612


CarOnSale


CarOnSale










Wartungsnachweis





Zulassungsbescheinigung Teil I



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Brandloch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Brandloch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Brandloch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Brandloch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Brandloch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Brandloch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Brandloch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Brandloch, Verschmutzung)