CarOnSale

Opel Vivaro Kasten L1H1 2,9t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



04/2018	53.358km	LEISTUNG 121 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Kasten L1H1 2,9t [DE - Ka5 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,9t, 2016 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0VF7G601KV600849	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 53.358km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 121 PS (89 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 36.506km	LETZTER SERVICE AM 05/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Zwei Funkfernbedienung ohne Funktion; Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Sperrdifferential
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW CDTI
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Radstand 3098 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Tagfahrlicht
- Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzausstattung: Entfall Sitzbank
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















W0VF7G601KV600849




Optionen







SOURCE
AUDIO
MODE
OK




Servicebestätigung
KADEA Berlin GmbH


bestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert.
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Servicebestätigung
KADEA Berlin GmbH


MOVANO / VIVARO
VIVARO


13.09.2018 1844 AGX00220
N1 BB
WOVF7G601KV600849 4
OPEL
F7
GO12
AE2583
VIVARO-B
OPEL AUTOMOBILE
FZ.Z.GU.BEF. B. 3,5 T
VAN
715/2007*2016/646Y
EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2
DIESEL
0002 36Y0 01598
S.1;MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*
e1*2007/46*0575*21
11.04.2018 K* FB500080


TÜV
TÜV Rheinland Group
Sep 24
9.11.26
09 26
Stadt Bochum
Straßenverkehrsamt
Der Oberbürgermeister

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)