CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	70.076km	179 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU6, quattro basis, 2014 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8U1JR095056	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 70.076km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.347km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW 16V TFSI
- Radstand 2603 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial
- Start/Stop-Anlage
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audi Drive Select
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortschlüssel mit Diebstahl-Warnanlage
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audi music interface
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Winterbereifung zusätzlich
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und active lane assist)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Radioempfang digital (DAB)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Frontscheibe Akustikglas
- Frontscheibe Akustikglas
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Sitzheizung vorn
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenlicht-Paket LED
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sound-System BOSE
- Exterieur-Paket S line
- Tagfahrlicht LED
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Licht- und Regensensor
- Licht- und Regensensor
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2007/46*0591
WAUZZZ8U1JR095056
2140 kg
4140 kg
1- 1140 kg
2- 1085 kg
Typ 8U
03
062018

CarOnSale


20.0°C
20.0°C

Audi multimedia
SD1
SIM
SD2
BACK
TONE
RADIO
CAR
MEDIA
TEL
NAV
MENU
INFO
20.0°C
20.0°C

Tour
Info
Reykjavik
Stockholm
600 km
Zielführung
Einstellungen
TMC
TP
10:31
SIM

Grafik
Einstellungen




NAV






AUTO







AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Hinweise:

(1) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

(4) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im April 2028.

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Adrian Bronja

-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht
-Bremsscheibe alle in Kürze verschlissen

Zugriff auf den digitalen Untersuchungsbericht beim Kraftfahrt-Bundesamt.
DUB Such-ID: JDD8IJ2QPY2R

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte Bremsanlage

	BBA						FBA	
Achse	li. daN	re. daN	B Anf daN	F min daN	Ant %	Ant min %	li. daN	re. daN
1	278	299	43,0	417	64,4	53,0		
2	199	185	52,0	195	35,6	16,0	176	184

z = 16.44

Abbremsung


Systemdaten Stand: 4.28.10-6
Prüfung Nr. 865620000000193 bar Betrag erhalten Pers. Nr. 03143



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)




- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)