BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA21GW050CV13200



Beschreibung

	Zulassungsdatum 06/05/2025	**Laufleistung** 61033 km
Farbe CARBONSCHWARZ METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 163	**Hubraum** 1995
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Max. Leistung** 145 KW	

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorhaube / -	Delle	Reparieren
	   		
002	Logo Motorhaube / -	Gebrochen	Ersetzen
			
003	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




004	Reifen / Hinten Rechts Geschwindigkeitsindex : Y / Traglastindex : 102 / Reifenmarke : HANKOOK / Breite : 245 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Saison : Ganzjahresreifen	Riss	Ersetzen




005	Felge / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 19 "	Kratzer	Ersetzen




006	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren





007	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair




008	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Ersetzen





009	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




010	Außenspiegel elektrisch / Links	Gebrochen	Ersetzen





Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Hutablage
- [x] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz


Vorne Links	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	HANKOOK	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Logo Motorhaube / - / Gebrochen



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Reifen / Hinten Rechts / Riss



Reifen / Hinten Rechts / Riss



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Links / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Links / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Links / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.