CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	159.490km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [AT - LimS5 1.5 TFSI EU6, sport, 2017 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V2JA103334	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 159.490km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.811km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2018	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Riss/Bruch, Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachhimmel Stoff
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reserverad als Notrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Wagenheber
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- AUX-IN-Anschluss
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaanlage
- Knieairbag Beifahrerseite
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet
- Exterieur-Paket S line
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Licht-Paket
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Sound-System Bang & Olufsen
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachkantenspoiler S-line
- Dachreling eloxiert
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer LED
- Progressivlenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





































Datenauszug
WAUZZZ8V2JA103334




159490
km
16.500,-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch, Kerben, Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch, Kerben, Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch, Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Türe hinten links (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)