CarOnSale

Toyota Yaris Hybrid Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2017	77.462km	73 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Hybrid Comfort [DE - LimS5 1.5 Dual-VVT-i (Hybrid) EU6, Comfort, (Facelift) 2017 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKD3D350A331953	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 77.462km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 73 PS (54 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.466km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 75g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Serviceheft fehlt,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Handbremshebelgriff Leder
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Elektromotor 45 kW (Hybridantrieb)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Klimaautomatik
- Kühlergrill schwarz
- Modellpflege
- Projektor-Scheinwerfer
- Rücksitz klappbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Tagfahrlicht
- Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen
- Audiobedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Hybrid 74 kW (Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Original Fahrzeug Farbe: GREY
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V Hybrid
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag
- Toyota Safety Sense
- Wegfahrsperre
- 6 Lautsprecher
- Farbmonitor
- Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)

Sonderausstattung

- Design-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Seitenschutzleisten Piano Black
- Kühlergrill schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen / Armaturenbrett, schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2007/46*0152
VNKKD3D350A331953
MODEL NHP130L-CHXNBW 5 586

CarOnSale

CarOnSale

A/C
DUAL
AUTO
OFF









Funktion nicht verfügbar.
Auf diesem System steht die Navigationsfunktion nicht zur Verfügung



Prüfen Sie die Umgebung.


Service-Check Datum:
11.07.2029
89466 km
Nächster Service-Check spätestens am:
11.07.2025
154966 km
Öl-Viskosität:
0W-20










TOYOTA




26.05.2017
5013
AJS000055
M1
AF
VNKKD3D350A331953
TOYOTA
XP13M(a)
NHP13(MH)
NHP130L-CHXNBW(IL)
TOYOTA YARIS HYBRID
TOYOTA EUROPE (B)
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2016/646K
EURO6;W;EI/CI;r M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008
36W0
1497
54/4800
165
3945-3945
1695-1695
1510-1510
1165-1230
75
1565
1565
895
825
935
925
74
2500
73
175/65R15 84H
175/65R15 84H
Grau
e11*2007/46*0152*10
17.02.2017
E03349047


Main-Kinzig-Kreis
Der Landrat
Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)