CarOnSale

Skoda Octavia Clever

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 31.08.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	120.453km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Clever [DE - Kb5 1.6 TDI DPF EU6, Clever, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJG7NE0J0309742	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.453km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.250km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher zusätzlich
- 8 Lautsprecher
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI DPF
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: MODRA PACIFIC/PACIFIC BLAU
- Phonebox
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Krystal
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Textilfussmatten
- Wendematte Gepäckraum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Sitzheizung vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Maxi-DOT Display
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)


Sonderausstattung

- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0318
TMBJG7NE0J0309742
1897kg
2397kg
1- 980kg
2- 970kg

CarOnSale











OFF
Air Care
OFF
MENU
SYNC
AUTO
A/C


BETRIEBSANLEITUNG
SKODA


30.05.2018
8004
ASF00188.7
M1
AC
0
7M8JG7NE0.0309742
SKODA
6E
ACDDYAX6
NFM5FM5A4051STVLN827
OCTAVIA
SKODA (CZ)
FZ.Z.PER5.BEF.B. 6 SPL
KOMBILIMOUSINE
7150007*2018*046W
EURO6;WPICI; M, N1.I
DIESEL
0002
36W0
1598
Z 2/6.2:+1 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:3397KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*DATU
M ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.05.2018*
2
1
65/3250
201
4867-4785
1814
1465-1495
1327-
75
109
1897
1897
980
970
980
970
69
2375
72
1500
660
5
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
BLAU
5
e8*2007/46*0318*00
26.03.2018
K
EY671311


DEKRA
HU

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag)



- Dach (Delle)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)