CarOnSale

Ford Fiesta Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



06/2013	186.394km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Titanium [DE - LimS3 1.0 EcoBoost EU5, Titanium, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0CXXGAKCCS49279	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.394km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.576km	LETZTER SERVICE AM 07/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Kerben	⚠ 7 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	1970 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zusatzheizung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Velours
- Handbremshebelgriff Leder
- Intelligent Protection System (IPS)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektrisch
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Tagfahrlicht LED
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Heckklappengriff verchromt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Projektor-Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor

Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket 4
- Raucher-Paket
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Klimaautomatik
- Parkpilotsystem hinten
- Easy-Driver-Paket 2
- Sitzheizung vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Metallic-Lackierung
- Start/Stop-Anlage
- 8 Lautsprecher
- USB-Anschluss
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















FORD
e9*2001/116*0069
WF0CXXGAKCCS49279
1550 kg
2450 kg
850 kg
785 kg
JA8
FIESTA
1.0 ECOBOOST
EURO 5

CarOnSale


Radio
Park Pilot
09:29
AST


AUTO
A/C
OFF











Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
SIGG&STILL


Wartung Ihres Fahrzeugs
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
SIGG&STILL




FORD

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmatte angefressen



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)