CarOnSale

Volkswagen New Beetle 1.6 Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2005	96.389km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG New Beetle 1.6 Highline [DE - Ca2 1.6 EU4, Highline Paket, (Facelift) 2006 - 2010]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WVWZZZ1YZ5M312987	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.389km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.366km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2005	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**210 µm** ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; Geräusche bei der Lüftung: Brummen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Safesicherung
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernentriegelung Tank und Heckklappe
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Highline
- Karosserie: 2-türig
- Mittelarmlehne
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Audiosystem Alpha (Radio/Cassette)
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Nebelscheinwerfer integriert
- Klimaanlage
- Windschott
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Raucher-Paket
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
km/h





WVWZZZ1YZ5M312987

CarOnSale


CarOnSale


VOLKSWAGEN
AC









12:54
2:59
h
min


Kreissel
Kreissel

Kreissel
Kreissel


010162 D603 7010092
PKW, OFFEN
EURO 4
VOLKSWAGEN-VW
1Y
WVWZZZ1YZ5M312987
OTTO/OBD
K75/5600
1595
135/65R15 91T
195/65R15 91T
205/55R16 91H
205/55R16 91H
14.06.2005 FARBE3
ZIFF.13:LANG BIS 4
201 U.ZIFF.14:BIS 1461 JE NACH AUSR.*ZIFF.15:+35 U.ZI
FF.16:H.+35 B.ANH-BETR.*ZIFF.20 U.21 A.6JX15,ET38*ZIF
F.22 U.23 A.6.5JX16,ET42*ZIFF.20 BIS 23 AUCH GEN.:205
/55R16 91T M+S A.5.5JX16,ET3*ZIFF.27 GEN.:EI 00=0892
FALLS WERKSEITIG MONTIERT*ZIFF.28:1200 BIS 8% STEIG.


Weitere Halter-Eintragungen

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden): Fenster hinten rechts ohne Funktion



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)