CarOnSale

Porsche Macan GTS

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	57.429km	441 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Porsche	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Macan GTS	KATEGORIE Geländewagen
FIN WP1ZZZ95ZNLB51004	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 57.429km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 441 PS (324 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.894 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.243km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 257g/km (WLTP) 225g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11.3l/100km (WLTP) 9.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	70 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	70 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	80 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachspoiler schwarz hochglänzend
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Exterieur-Paket GTS (schwarz)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten schwarz (Hochglanz)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
- Getränkehalter
- Hauptscheinwerfer LED, schwarz, inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)
- Heckdiffusor lackiert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Heckmittelteil lackiert
- Heckscheibe heizbar
- Heckunterteil lackiert
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Modellpflege (2)
- Motor 2,9 Ltr. - 324 kW V6 Turbo KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer LED
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Porsche Active Suspension Management (PASM)
- Porsche Stability Management (PSM)
- Porsche Traction Management (PTM)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radnabenabdeckungen Porschewappen farbig
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe Sportdesign
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte schwarz
- Sport-Auspuffanlage, Endrohre schwarz
- Sport-Design-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Audio
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Fahrwerk tiefergelegt
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSCHWARZ

Sonderausstattung

- Adaptive Sportsitze inkl. Sitzverstellung 18-Wege
- Dachhimmel Alcantara
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera und Surround View
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Interieur-Paket: GTS (Leder/Alcantara, Ziernähte in Kontrastfarbe)
- Lenkrad heizbar (GT Sport / Race-Tex) mit Multifunktion, Schaltfunktion und Lenkradblende Carbon
- Metallic-Lackierung
- Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Frontkamera
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling mit Dachleisten
- Einstiegsblenden (Carbon) beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Intelligent Park Assist, IPA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Komfortzugang (Schlüssellose Türentriegelung)
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Modellbezeichnung auf den Türen
- Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
- Sound-System BOSE
- Ziffernblatt Drehzahlmesser, farbig
- Porsche Active Suspension Management (PASM)
- Außenspiegel Sport Design schwarz (Hochglanz)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Exterieur-Paket erweitert, schwarz
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Interieur-Paket: Carbon
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Luftleitelement seitlich Sideblade schwarz hochglänzend
- Panorama-Schiebedach zweiteilig vorn elektrisch
- Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig)
- Sport-Chrono-Paket
- Ladekantenschutz Carbon
- Fahrwerk tiefergelegt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















NDR1 NDS
Oldies
NDR1 Niedersachsen - Die Musik
meines Lebens

Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
GERMANY
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG
e13*2007/46*1165
WP1ZZZ95ZNLB51004
2580 kg
4980 kg
1,0 %
1 - 1290 kg
2 - 1360 kg
958.800.101.FE

CarOnSale

CarOnSale



OFFROAD
OFF

AUTO
REST

A/C
MAX
SYNC
MAX
LO
TEMP










DRIVE
MODE


















Ihr Fahrzeug

PORSCHE

Fahrzeug ausgeliefert

am

bei km

Handelspartner-Nr.

WP1ZZZ95ZNLB51004


Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Ja / Nein


Öl-service Inspektion

Bremsflüssigkeit erneuert
Zündkerzen erneuert
Luftfilter erneuert
Kraftstofffilter entwässert
Kraftstofffilter erneuert
Antriebsriemen geprüft
Antriebsriemen erneuert
Reifendichtmittel erneuert
Getriebeöl erneuert
Öl Achsantrieb erneuert

am 13.05.2024
Auftrag Nr. 2499
bei km 28276

am 03.12.2025
Auftrag Nr. 8274
bei km 46935

Porsche Zentrum Osnabrück
PZ Sportwagenzentrum Osnabrück GmbH
Blumenhaller Weg 153
49079 Osnabrück
Tel. +49 541 40441-500 · Fax -551


Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)


Ja / Nein

Öl-service Inspektion

Bremsflüssigkeit erneuert
Zündkerzen erneuert
Luftfilter erneuert
Kraftstofffilter entwässert
Kraftstofffilter erneuert
Antriebsriemen geprüft
Antriebsriemen erneuert
Reifendichtmittel erneuert
Getriebeöl erneuert
Öl Achsantrieb erneuert

am 14.06.2026
Auftrag Nr. 3450
bei km 54263

Porsche Zentrum Osnabrück
PZ Sportwagenzentrum Osnabrück GmbH


Nachweis über Zuständsbericht Langzeitgarantie

Zustandsbericht nach 2 Jahren
erstellt am 10.05.2024
bei km 28276
Handelspartner-Nr. 480090

Zustandsbericht nach 4 Jahren
erstellt am 14.06.2026
bei km 54263
Handelspartner-Nr. 480090

Zustandsbericht nach 6 Jahren
erstellt am
bei km
Handelspartner-Nr.

Zustandsbericht nach 8 Jahren
erstellt am
bei km
Handelspartner-Nr.

Zustandsbericht nach 10 Jahren
erstellt am
bei km
Handelspartner-Nr.

Porsche Zentrum Osnabrück
PZ Sportwagenzentrum Osnabrück GmbH
Blumenhaller Weg 153
49079 Osnabrück
Tel. +49 541 40441-500 · Fax -551

Stempel


Serviceaktionen


* Aktionscode


Bezeichnung* 4MV4, 4M16
am 12.05.2024
durchgeführt
Handelspartner-Nr. 480090
Stempel


Bezeichnung*
am
durchgeführt
Handelspartner-Nr.
Stempel


Porsche Zentrum Osnabrück
PZ Sportwagenzentrum Osnabrück GmbH
Blumenhaller Weg 153
49079 Osnabrück
Tel. +49 541 40441-500 · Fax -551




PORSCHE
Übereinstimmungsbescheinigung




19.07.2022
AKY000096
WP1ZZZ95ZNLB51004
PORSCHE
MACAN GTS
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Benzin
16.07.2021
GM314518


DEKRA
nächste HU
Nov 2027
Außerbetriebsetzung
am 22 SEP. 2026
Landkreis Vechta
Der Landrat
Im Auftrag
J85FFK39
Landkreis Vechta
Der Landrat
Im Auftrag:


GC651065
GM314518

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)