CarOnSale

# Volkswagen Caddy Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 | 92.395km | 122 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Caddy Basis [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, Cargo, 2020 - 2024] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>WV1ZZZSK0NX063989 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>92.395km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>122 PS (90 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>92.134km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>2 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2022 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>128g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.9l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 4 mm | 4 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (19 Zoll)

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **140 µm** | Beifahrertür | **110 µm** |
| Kotflügel vorne links | **140 µm** | Kotflügel vorne rechts | **110 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | **100 µm** |
| Seitenteil hinten links | **100 µm** | Seitenteil hinten rechts | **120 µm** |
| Motorhaube | **100 µm** | Heckklappe | **100 µm** |
| Dach | **100 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fzg. ohne Schiebetür links
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach offen
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Heckleuchten Standard
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radstand Standard
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür rechts
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
- Sonnenblenden ohne Spiegel
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türgriffe außen schwarz unlackiert
- Türverkleidung Kunststoff
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

## Sonderausstattung


- Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED und 2 Spotstrahler
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Sonderlackierung Uni
- Lenkrad mit Multifunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Cool & Sound-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Lautsprecher (4)
- Raucher-Paket
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Armlehne für Fahrersitz
- Einparkhilfe hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


















580







CarOnSale





OFF
Fahrweg kontrollieren





VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung







## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)




- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)