CarOnSale

Nissan Micra More

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2009	184.099km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Micra More [DE - LimS5 1.2 EU4, More, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN SJNFBAK12U3086889	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.099km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.240 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 169.996km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2009	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	655 µm ⚠	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	435 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	375 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Hintergrund weiß
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW KAT
- MP3-Schnittstelle
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzbank verschiebbar
- Scheinwerfer Klarglas getönt
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sportsitze
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Rücksitzlehne geteilt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: TEMPERATURE BLUE

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Style-Paket
- Nebelscheinwerfer integriert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























NISSAN
e11*2001/116*0195
SJNFBAK12U3086889
1475 kg
2275 kg
1— 840 kg
2— 780 kg
Type FBAK12 Colour, Trim B33 G
Model FDKALDFK12EGK — — A — A



CarOnSale



CarOnSale


VOL





DER MOTOR IHRES AUTOS
WURDE BEFÜLLT MIT:
0W-20 B71 2010
5W-30 B71 2290
0W-30 B71 2312
Nächster Öl- und Filterwechsel:
bei Serviceintervall-Anzeige
bei Kilometerstand
spätestens bis
STELLANTIS


Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferme della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite
Autohaus Hinks GmbH




the MICRA
MICRA
NISSAN


TÜV SÜD


10.02.09 1329 ACK000036
M1 AB
SJNFBAK12U3086889 X
NISSAN
K12
P
F02
NISSAN MICRA
NISSAN (CH)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
70/220/EEC*2003/76/EC (B)
EURO 4
Benzin
0001 0462 1240
BLAU
e11*2001/116*0195*09
25.01.08
HN728212
Datum zur Emissionsklasse: 10.02.2009*


PE-ZA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Ausgeblichen/Matt)



- Schweller links (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)