CarOnSale

Opel Cascada

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2015	152.617km	170 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cascada	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN W0LWT3D35EG077922	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.617km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.292km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	195 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	205 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	350 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter
- Hinterachse Ausführung: Wattstrebe
- Karosserie: 2-türig
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtzuführer elektrisch
- Innovation Ecoflex
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Mittelarmlehne vorn
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Verdeckbetätigung elektrisch mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 125 kW 16V SIDI Turbo
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 650
- Komfort-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Windschott
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Innenausstattung: Dekorleisten Black Magic
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Farbdisplay (CID)
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Lenkrad heizbar
- Innenausstattung: Leder perforiert
- Sport-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Pedale Aluminium

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















ECOTEC







OPEL
e4*2007/46*0204
W0LWT3D35EG077922
2140
3480
1- 1150
2- 1010
kg
kg
Z190 TAAV I14 S
2732

CarOnSale

CarOnSale


















13°C
MAXIM SR
12:41
Madrid
Roma
Atina
Londra
Beograd
Ankara





Servicebestätigung
Servicebestätigung
Kfz-Hainz
www.kfz-hainz.de



Servicebestätigung
Tiefert
Auto-Service-LANG


OPEL CASCADA




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


Prüfungart G-Kat mit OBD
Emissionsschlüssel: 35J0
Kraftstoffart: Benzin
OBD-Funktionsprüfung
Gesamt


26.02.2015
0035
AYC00114 0
M1
AE
WOLWT3D35EG077922
OPEL
P-J/SW
HAEFC12
BASP3JBTB4
CASCADA
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007*459/2012
EURO5;J;PVCI; M, N1 I
Benzin
0001
35J0
1598
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 2215*2/8.2:1110 B.ANH.BETR.*TE
CHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3460 KG BIS 12% STEIG.*S.1
MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.02.
2015***
125/6000
222
1839
1788
2140
1010
3750
72
750
4
245/40 R20 95W
Grau /
7 /
64*2007/46*0204*17
08.04.2014
K
HL422730


[redacted]
HL 422730

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)