CarOnSale

Land Rover Discovery SE SD4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	102.017km	241 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Discovery SE SD4 [DE - SUV5 2.0 SD4 EU6d-T, SE Start/Stopp, 2018 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALRA2BN2HA024856	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.017km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 241 PS (177 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.663km	LETZTER SERVICE AM 01/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	280 µm ⚠	Beifahrertür	280 µm ⚠
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	70 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	70 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	-
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2. Handschuhfach
- Ablagefach 3.Sitzreihe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Land Rover Sound-System erweitert (250 Watt)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenfach im Dachhimmel
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Nimbus
- Dachhimmel Sonderfarbe Light Oyster
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- InControl Apps
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Gloss Black Strata
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Atlas / Brunel Finish
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lufteinlassblende Dark Atlas Finish
- Mittel-Differentialsperre
- Motor 2,0 Ltr. - 177 kW TD Sd4 KAT
- Notbrems-Warnblinkautomatik
- Park-Distance-Control hinten
- Park-Distance-Control vorn
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2923 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schriftzug in Brunel
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Gloss Black Finish
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach)
- Tagfahrlicht
- Terrain-Response-System 4
- Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)
- Traktionskontrolle
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Uni-Lackierung
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- 10 Lautsprecher
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Original Fahrzeug Farbe: KAIKOURA STONE

Sonderausstattung

- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckklappe innen elektr. betätigt
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kühlbox in Mittelkonsole integriert, vorn
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sicht-Paket
- Sitz-Paket 2
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzheizung vorn und hinten
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (12-fach)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























LAND ROVER DISCOVERY


CAR ON SALE











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Abdeckung beschädigt



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)