CarOnSale

Renault Trafic L1H1 2,7t Komfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	206.945km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Trafic L1H1 2,7t Komfort [DE - Ka4 1.6 dCi 115 EU5, L1H1 2,7 t Komfort, 2014 - 2016]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF13FL20254780599	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 206.945km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Beule	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	**140 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**150 µm**
Seitenteil hinten links	**150 µm**	Seitenteil hinten rechts	**150 µm**
Motorhaube	**160 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie 85 Ah
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Laderaumtrennwand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW dCi Diesel
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Radstand 3098 mm
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaumboden
- Verzurrösen im Laderaum seitlich
- Vorrüstung für Elektrik Aufbau
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Einparkhilfe hinten
- Entfall Keyless-Entry
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Holzfussboden im Laderaum
- Klang & Klima-Paket inkl. Navigationssystem
- Klimaanlage
- Radvollabdeckungen
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VF13FL20254780599

CarOnSale


13:44
Optionen
OK



12.02.2016 3333 BCM001813
N1 BB
VF13FL20254780599 7
RENAULT
L
3FL2
3FL202
TRAFIC
RENAULT (F)
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2015/45M/EG
EURO5;M;P1/C1; N1 III, N2
DIESEL
0002 35M0 1598
WW.AHK LT. EGTG*
2 1 85/3500 168
4999-4999 1956-1956
1951-1971 1740-2004
80
0170 2740 2740
1585 1650 -
1585 1650 -
080 02625 070
2000 750 3 M -
205/65 R 16 C(107/105)T
205/65 R 16 C(107/105)T
e2*2007/46*0014*26
16.11.2015 K F2790719

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Rad (Beule)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)