CarOnSale

Land Rover Range Rover Evoque

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



06/2016	116.627km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Evoque	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALVA2BN4GH156053	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.627km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 67.055km	LETZTER SERVICE AM 08/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm ⚠	Beifahrertür	195 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	205 µm ⚠
Seitenteil hinten links	215 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	215 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv;Geräusche von der Hinterachse beim rückwärtsfahren;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Land Rover Sound-System (80 Watt)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Gloss Black Finish
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Sonderfarbe Cirrus, Ivory
- Dachspoilerlippe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Felgenschlösser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- InControl Touch Infotainment-System (Farbdisplay)
- Infotainment mit Touchscreen
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen - mit Luftfeuchtigkeits- und Luftqualitätssensoren
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstütze hinten mitte
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill schwarz
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lufteinlassblende schwarz
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne hinten klappbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT
- Multifunktions-Touchscreen
- Park-Distance-Control hinten
- Park-Distance-Control vorn
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2660 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schriftzug in Rot
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Gloss Black Finish
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Gloss Black Finish
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (12-fach)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Teppich-Fußmatten
- Terrain-Response-System
- Traktionskontrolle
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- 8 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzbank (3 Sitzplätze)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Corris Grey

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Luftdüsen im Fond
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Nebelscheinwerfer
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Mittelarmlehne hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















JAGUAR LAND ROVER LTD
e11*2007/46*0223
SALVA2BN4GH156053
2350 kg
4350 kg
1300 kg
1145 kg
LRC 873 CORRIS GREY

CarOnSale

CarOnSale


Umbebung auf Sicherheit prüfen



RANGE ROVER








HEISTERGRUPPE




Filter
Renewal of
Engine Air Filter

Heinzler Special Cars 000197 09/03/2018 33526 km Service
GmbH RANGE ROVER Completed
Ruwerer Str. 21 34000 km / 24
Trier months service
Germany Other Related
54292 Items
Germany Renewal of Oil
and Oil Filter
Renewal of Brake
Fluid
Renewal of Pollen
Filter
Renewal of
Engine Air Filter
Renewal of Fuel
Filter

Heinzler Special Cars ———— 30/06/2016 3 km Service




30.06.2016 1590 ABJ00015
MIG AC
SALVA2BN4GH156053
LAND ROVER
LV
55DA2F
F572
RANGE ROVER EVOQUE
JAGUAR LAND ROVER (GB)
GELÄNDEFZ.FERSIBBF.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
2002 1840 01999
WF.AHK LT:E3*04*
225/65R17 106V
225/65R17 106V
GRAU
17.03.2016





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)