CarOnSale

Renault Twingo Night & Day

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



07/2010	153.445km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Twingo Night & Day [DE - LimS3 1.2 16V EU4, Night and Day, 2010 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1CN040543574635	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.445km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.879km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Beide Fahrzeugschlüssel beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modularitäts-Paket
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar

Sonderausstattung

- Klimaanlage
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RENAULT
VF1CN040543574635

CarOnSale


CarOnSale












KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN


KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
MOBILITÄTS GARANTIE


GARANTIE- UND SERVICEHEFT DEUTSCHLAND
RADIO CLASSIC
NOTICE D'UTILISATION
TWINGO
BEDIENUNGSANLEITUNG


01.07.2010
M1
VF1CN040543574635
RENAULT
N
CN04
CN0405
TWINGO
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*692/2009A/EG
EURO5;A;PI(CI);M; N1 I
Benzin
0001
35A0
1149
WW.AHK LT. EGTG/ABE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.07.2010**







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Beide Fahrzeugschlüssel beschädigt