CarOnSale

Nissan X-Trail N-Tec 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2020	130.403km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X-Trail N-Tec 4x4 [DE - SUV5 1.7 dCi EU6d-T, N-Tec, (Facelift) 2020 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JN1THNT32U0020786	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.403km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.749 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 110.088km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**75 µm**	Beifahrertür	**75 µm**
Kotflügel vorne links	**75 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	**70 µm**	Türe hinten rechts	**70 µm**
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**75 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	-
Dach	**65 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Andere: Turbolader Schaden ;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenz-System: Aktive Motorbremse
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Komfortsitz vorn links
- Komfortsitz vorn rechts
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,7 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Nissan Safety-Shield-Paket 360°
- Panorama-Glasdach
- Parkbremse elektrisch
- Pro Pilot-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2706 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Scheinwerfer LED
- Adaptive Front-Lighting-System (AFS)
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

- Fahrassistenz-Paket Pro
- Einparkhilfe elektronisch
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremseingriff
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremseingriff
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















NISSAN





















Wartungsnachweise
Dufferenz d'entretien
Conferma della manutenzione
NISSAN
Autohaus Rabus GmbH
NISSAN
Autohaus Rabus GmbH


Leichtlauf Öl 5W30


KENNWA SERVAL
SERVICE


02.09.2020
1329
AAH00057
MIG
AP
JN1TAMT32U0020786
NISSAN
T32
G
G11
NISSAN X-TRAIL
NISSAN (CH)
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.
MSHRZWSCKFAHR2EDG
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;P1/C1; M, N1 I
DIESEL
0002
36DG
01749
ZU O.I: 2000 BIS 88 STEIG.*TECHN. ZUL. GES-MASSE D. ZU
GKOMBINATION MAX. 3710KG BIS 12% STEIG. OD. MAX. 4210K
G BIS 88 STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.09.2020*
0110/03500
190
1820-1830
001775-001844
00075
002210
2210
01085
02625
066
0750
5
SCHWARZ
9
19.12.2019
X
FR587317

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)