CarOnSale

# Volkswagen Touareg V6 TDI BMT 4Motion Terrain Tech

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2017 | 213.856km | 262 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Touareg V6 TDI BMT 4Motion Terrain Tech [DE - SUV5 3.0 V6 TDI BMT EU6, Terrain Tech, 2014 - 2018] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WVGZZZ7PZJD003250 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>213.856km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>262 PS (193 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.967 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>196.155km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 11/2017 | FARBE<br>Braun | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Mietwagen | CO2-EMISSIONEN<br>180g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.8l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm<br>Kratzer | ⚠ 2 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 205 µm ⚠ | Beifahrertür | 155 µm |
| Kotflügel vorne links | 155 µm | Kotflügel vorne rechts | 680 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 190 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 520 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 200 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 375 µm ⚠ |
| Motorhaube | 160 µm | Heckklappe | 145 µm |
| Dach | 135 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Tank und Heckklappe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 100 Ltr.
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 193 kW V6 TDI DPF
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod und USB
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2904 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Terrain Tech
- Terrain Tech-Paket
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schlechtwege-Fahrwerk
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Original Fahrzeug Farbe: SWEET DATE GOLD/PALLADIUM/SAND GOLD

## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 850 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, DAB, Touchscreen-Farbdisplay)
- Dachreling silber
- Innenausstattung: Leder Cricket
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Raucher-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Design-Paket Chrom & Style
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Knieairbag Fahrerseite
- Sitzheizung vorn
- Connect-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Sitzheizung vorn
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitzheizung hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















WVGZZZ7PZJD003250
2880 kg
6395 kg
1 1370 kg
2 1560 kg
Typ 7P

CarOnSale



CarOnSale

Reykjavik
Stockholm
Moskva
London
Paris
Kyiv
Berlin
Wien
Bucuresti
8:12
Ziel
ffn
Extras
600


OK


OFF
CANCEL
ON
RESUME
SPEED





CarOnSale



12 V





VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




TÜVNORDGROUP


07.11.2017 0603 BQ000017
M1G AC
WVGZZZ7PZJD003250 9
VOLKSWAGEN, VW
7P
ACCVVAX1
AA8AA8CB034NVR67MM61
TOUAREG
VOLKSWAGEN-VW
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;WLTP1/C7; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 02967
F.1/F.2:+15 U. 7,2/8,2:+60 B.ANHÄNGERBETRIEB*TECHN.ZUL.
GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:6395KG*BEI WERKSEITIG MONTI-
ERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABIL.SYST.F.ANH.BETR.F.
TEMP.100 KM/H GRM.3.AEND.VO.R.9.AUSN.VO.2.STVO*STUFE P
M 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG***
02 02 0193/04000 225
04801 - 04899 1940 - 1965
1684 - 1747 002185 -
- 00140 -
0180 002880 002880
01370 01560 -
01370 01560 -
069 02375 071
03500 0750 005 -
235/65 R17 108V
235/65 R17 108V
1
gelb 1
e1*2007/46*0376*15
20.12.2016 K EU890756


HU TÜV NORD
FEB 2023
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
Nächste HU
APR. 2027
TÜV NORD Mobilität
DEKRA
nächste HU
D0WQ5169
49716 Meppen
49808 Lingen
26871 Aschendorf
Landkreis Emsland
Der Landrat




VOLKSWAGEN AG

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)




- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)




- Innenraum (Verschleiß)




- Innenraum (Diverse Schäden)