CarOnSale

Mitsubishi ASX Basis 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2015	196.163km	117 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ASX Basis 2WD [DE - SUV5 1.6 MIVEC EU5, Basis 2WD, (Facelift) 2014 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXNGA1WFZ017176	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.163km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 117 PS (86 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.590 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 130.210km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Ein Reifen drucklos

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**90 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**220 µm** ⚠
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Heckleuchten LED
- Kneeairbag
- Kopfstützen verstellbar
- Modellpflege
- Radstand 2670 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe innen verchromt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Traction-Control-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 86 kW KAT
- Rücksitzbank geteilt
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Vorbereitung Navigationssystem
- Zeituhr (digital)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

CarOnSale

CarOnSale







FM3
16:45 ch1 S A W


SERVICESKEMAER


SERVICESKEMAER


ASX
BETRIEBSANLEITUNG




21.04.2015 7107 ADJ000385
M1 AC
JMBXNGA1WFZ017176
MITSUBISHI
GA0
GA211
ACBBASASAAAC
Mitsubishi ASX
MITSUBISHI (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*566/2011J
EURO5 J PI/CI M, N1 I
Benzin
0001 3530 1590
F.1/F.2:1925 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2:1070 b.Anhängebe
triebstechn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3025kg*Datu
m zur Emissionsklasse: 21.04.2015*
2 1 86/6000 183
4295-4295 1770-1770
1625-1625 1335-1335
60
133 1870 1870
930 1000
930 1000
77 3750 71
1200 665 5
215/65R16 98H
215/65R16 98H
Weiß 0
e1*2007/46*0368*09
25.03.2014 K HD025952
Landeshauptstadt Magdeburg
Bürgerservice



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)