CarOnSale

Jaguar XJ Portfolio AWD

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 11*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2013	151.997km	340 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XJ Portfolio AWD [AT - Lim4 3.0 V6 Kompressor EU5, Portfolio AWD, 2012 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN SAJAJ16H0D8V46696	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.997km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 234g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armaturentafel Oberteil Leder
- Außenspiegel elektr. anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Panoramadach (Glas)
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Schiebedach elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Soft-Grain
- Sitze vorn heizbar / klimatisiert
- Stop-Start-Anlage
- Zeituhr (Analog)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachhimmel Premium-Velours
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Premium
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Keyless-Entry
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 250 kW V6 24V Kompressor KAT
- Park-Distance-Control (PDC) hinten
- Reifen-Reparaturset
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn und hinten
- Sitze hinten heizbar / klimatisiert
- Sitzverstellung vorn elektr. (16/12-Wege links/rechts)
- Teppich-Fußmatten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Innenausstattung: Leder Soft-Grain
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- Keyless-Start
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Multimedia-System (Touchscreen-Farbdisplay, Steuerung für Audiosystem, Klimaanlage, Bluetooth)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Audiosystem Meridian 825 Watt Premium Surround-Klangsystem (CD/DVD)
- Dual-View-Bildschirm
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Entertainment-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Sitzverstellung vorn elektr. (18/18-Wege links/rechts)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Vorauswarnung
- Radioempfang digital (DAB)
- TV-Empfänger (Tuner) digital / analog

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























JAGUAR CARS LTD
e11*2007/46*0089
SAJAJ16H0D8V46696
2400 KG
+ KG
1 1180 KG
2 1260 KG
PAINT LNL TRIM PDB ME

CarOnSale





CarOnSale










JAGUAR

JAGUAR
Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank (GDB)
Vollständige Fahrzeugart


JAGUAR
XJ 3,0 S/C AWD Portfolio
NNA/G/503

e11*2007/46*0089*07
195938
M1/Personenkraftwagen
JAGUAR
XJ 3,0 S/C AWD Portfolio
NNA/G/503
1

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)